УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "РИР в г. Озерске

_____
«____»_____20__года

Акт вывода из коммерческого учета
узла учета тепловой энергии у потребителя в многоквартирном доме
по адресу: Челябинская область, город Озерск, Матросова 38
от 11.11.21г

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя, в ходе осмотра установлена комплектность узла учета:

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Показания прибора на момент вывода	Наличие пломбы	Примечание
Т/в ВКТ-7-02	120393	Комиссионно	в наличии	
расходомера	158635	показания	в наличии	
ПРЭМ-80	101292	снимала	в наличии	
термопреобразователя	3403	РиР	в наличии	
КТПТР-05	3403А.		в наличии	

выявлено, что узел учета тепловой энергии неисправен, а именно:

Не корректная работа расходомера.

ПОДПИСИ:
Ответственный представитель Управляющей организации представителя потребителя ООО "УК "Система" гл. инженер Малев О.Н. 70976 11.11.21г
(должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Ответственный представитель Теплоснабжающей организации Филиала АО "РИР" в г. Озерске_____
(должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Узел учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:
а) отсутствие результатов измерений;б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета;в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей;г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета;е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.