

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "РИР" в г. Озерске

« ____ » 20 __ года

Акт вывода из коммерческого учета
узла учета тепловой энергии у потребителя в многоквартирном доме
по адресу: Челябинская область, город Озерск, Бурзянского 59
от 27.10.21

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя, в ходе осмотра установлена комплектность узла учета:

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Показания прибора на момент вывода	Наличие пломбы	Примечание
т/в Керат-307	0d1040d0	кассетонию в начале		
расходомер	801412-20	исходя из стека		
керат 551-80	80142-320	стекло.р2	в начале	
термодифференциальный	4672A	РИР	в начале	
КТГПР-01	4672		в начале	

выявлено, что узел учета тепловой энергии неисправен, а именно:

Нес корректная работа расходомера.

ПОДПИСИ:

Ответственный представитель Управляющей организации представителя потребителя
ООО "УК "Система" Л. инженер Маневон. 40976 27.10.21,
(должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Ответственный представитель Теплоснабжающей организации Филиала АО "РИР"
в г. Озерске _____

(должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Узел учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:

- а) отсутствие результатов измерений; б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета; в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей; г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета; д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.