

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "РИР" в г. Озерске

« ____ » 20 __ года

Акт вывода из коммерческого учета
узла учета тепловой энергии у потребителя в многоквартирном доме
по адресу: Челябинская область, город Озерск, Задорожная 12 - 2609
от 18.11.21

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя, в ходе осмотра установлена комплектность узла учета:

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Показания прибора на момент вывода	Наличие пломбы	Примечание
ГБ ВКТ-7-02 расходомер	47374	Q = -2440	в наличии	
WPD-50	9893260-06	Tвир = 793	в наличии	
термодатчик	9893252-06	M1 = 4169	в наличии	
КСП-7	2333 X	M2 = 3900	в наличии	
	2333 Г		в наличии	

выявлено, что узел учета тепловой энергии неисправен, а именно:

Не корректная работа теплоизмерителей.

ПОДПИСИ:

Ответственный представитель Управляющей организации представителя потребителя
ООО "УК "Система" Лог. инженер Майкович, 409-76 18.11.21
(должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Ответственный представитель Теплоснабжающей организации Филиала АО "РИР"
в г. Озерске _____

(должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Узел учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:

- а) отсутствие результатов измерений; б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета; в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей; г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета; д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.